

### 17.10.2020 Sportanlage – Trinkwasserprojekt – Bericht Nr. 3


Bevor wir mit der Verkleidung an der Außenwand starteten, wollten wir zuerst die Innenwand in der Kabine 4 wieder zumachen. Zuerst wurden die Löcher mit Bauschaum verschlossen und die Wand mit Styroporplatten gedämmt.



Danach haben wir auf die Kanten der weißen Holzplatte Umleimer aufgebügelt und anschließend mit Schmirgelpapier glatt geschliffen. Schließlich wurde die Holzplatte an der Wand ausgerichtet und angeschraubt



Zum Schluss noch Kleiderhaken, aufgeräumt und die Kabine 4 war wieder in Schuss!



Nächsten Samstag geht es dann weiter mit der Außenverkleidung.

Bis dahin wie immer beste Grüße  
Christoph Kratzer  
1. Vorsitzender